


## RISCHIO FRANA

Comune	BORGO SAN DALMAZZO	SCHEDA <b>2</b>
Località	Cascina Fioretti	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

## DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

## PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Possibile crollo di porzioni lapidee riguardanti l'orlo di scarpata di erosione di circa 40 metri prodotta dall'approfondimento del letto del F.Stura di Demonte.
--------------------------	---

## VULNERABILITÀ ANTROPICA

Data ultimo aggiornamento: 17/12/2019

Scheda 41

**Analisi dei Punti Critici**

Popolazione esposta al rischio	- 1 residente
Infrastrutture esposte al rischio	- civile abitazione

**VULNERABILITÀ AL DANNO**

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	