




Comune di
Borgo S. Dalmazzo



Provincia di
Cuneo



Regione
Piemonte



PIANO DEL COLORE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DEL CENTRO STORICO

GRUPPO DI LAVORO
PROGETTISTI INCARICATI

ARCH. ALESSANDRO GARNERO
Via P. Prato 5 - Mondovì - CN

ARCH. SILVIA OBERTO
Via Meucci 17 - Cuneo



IN COLLABORAZIONE CON ARCH. MARIA STELLA C. ODELO



SCHEDATURE DEI FRONTI EDILIZI
VIA MARCONI
(dal n.29 al n. 84)

ELABORATO
5.2

Approvazione D.C.C. n. 55 del 28.11.2023

novembre
2023

PCR

PIANO DEL COLORE DI BORGO SAN DALMAZZO



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 29	AMBITO 3 – VIA MARCONI 8 10	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> B		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, il basamento appare compromesso da una serie di bucatore non coerenti..
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 30	AMBITO 3 – VIA MARCONI 12	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> B		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, la cromia dovrà appartenere alla tavolozza dei colori con le limitazioni previste dagli abbinamenti cromatici previsti..
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 31	AMBITO 3 – VIA MARCONI ingresso interno	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, la cromia dovrà appartenere alla tavolozza dei colori con le limitazioni previste dagli abbinamenti cromatici previsti..
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		


Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 32	AMBITO 3 – VIA MARCONI ingresso interno	
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p>		<p>PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE</p> <p style="font-size: 2em; letter-spacing: 1em;">I S B</p>		<p>TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
<p>CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA 		<p>CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p>
<p>INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME 		<p>FONDI</p>
<p>NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 	<p>ORNATI</p>	<p>ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, con un apparato decorativo in rilevato. Il fronte appare compromesso dalle bucatore al piano terra..</p>
		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 33	AMBITO 3 – VIA MARCONI ingresso interno	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> I S B </div>		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, la cromia dovrà appartenere alla tavolozza dei colori con le limitazioni previste dagli abbinamenti cromatici previsti..
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 34	AMBITO 3 – VIA MARCONI 30					
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">B</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 	 	<p style="text-align: center; color: #a52a2a;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CROMIA DEFINITA</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-right: 1px solid black; padding: 5px;">FONDI</td> <td style="padding: 5px;">CSB 02 – CSB 03</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">ORNATI</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.</p>	FONDI	CSB 02 – CSB 03	ORNATI	
FONDI	CSB 02 – CSB 03					
ORNATI						

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 35	AMBITO 3 – VIA MARCONI 32 38					
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI				
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA				
CLASSE DI FACCIATA		CROMIA DEFINITA				
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FONDI</td> <td>CSB 02 – CSB 03</td> </tr> <tr> <td>ORNATI</td> <td></td> </tr> </table>	FONDI	CSB 02 – CSB 03	ORNATI	
FONDI	CSB 02 – CSB 03					
ORNATI						
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO				
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		<p>Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.</p>				
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI						
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA						

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 36	AMBITO 3 – VIA MARCONI 40 46	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">B</div> </div>		<input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		Edificio caratterizzato da una composizione tipologica e formale unitaria. Nel caso di intervento di riqualificazione il fronte deve essere integralmente conservato e trattato cromaticamente in modo da valorizzare tutti gli elementi compositivi.
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 37	AMBITO 3 – VIA MARCONI 62		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">B</div> </div>		<input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		CROMIA DEFINITA	
<input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI ORNATI ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		Edificio di notevole dimensioni caratterizzato da una composizione tipologica e formale unitaria. Nel caso di intervento di riqualificazione il fronte deve essere integralmente conservato e trattato cromaticamente in modo da valorizzare tutti gli elementi compositivi. Si conferma la cromia esistente o una campagna di saggi stratigrafici per la definizione della tinta originale	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 38	AMBITO 3 – VIA MARCONI 50 52	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<input checked="" type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> B		<input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza. Gli elementi ritenuti coerenti dovranno essere conservati e valorizzati.
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA



SCHEDA N. 39	AMBITO 3 – VIA MARCONI 56 60	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza. Gli elementi ritenuti coerenti dovranno essere conservati e valorizzati. Il basamento risulta parzialmente compromesso da inserimento di rivestimento a contrasto che dovrà essere rimosso.
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 40	AMBITO 3 – VIA MARCONI 62	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>		<input checked="" type="radio"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input checked="" type="radio"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="radio"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		Edificio di notevole dimensioni caratterizzato da una composizione tipologica e formale unitaria. Nel caso di intervento di riqualificazione il fronte deve essere integralmente conservato e trattato cromaticamente in modo da valorizzare tutti gli elementi compositivi
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 41	AMBITO 3 – VIA MARCONI 68	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compromesso dalla composizione formale del piano terreno che in caso di riqualificazione dovrebbe essere riprogettato.
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 42	AMBITO 3 – VIA MARCONI 70 72					
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 		<p style="text-align: center; color: #c00000;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CROMIA DEFINITA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">FONDI</td> <td>CSB 02 – CSB 03</td> </tr> <tr> <td>ORNATI</td> <td></td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.</p>	FONDI	CSB 02 – CSB 03	ORNATI	
FONDI	CSB 02 – CSB 03					
ORNATI						
						

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 43	AMBITO 3 – VIA MARCONI 74 76	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza. Gli elementi ritenuti coerenti dovranno essere conservati e valorizzati.
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 44	AMBITO 3 – VIA MARCONI 78 82		
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p>			<p>PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE</p> <p>I S B</p>			<p>TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
<p>CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA 			<p>CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p> <p>FONDI</p> <p>ORNATI</p>
<p>INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME 			<p>ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio riportante stilemi del Primo Novecento con coerenza negli elementi compositivi. In caso di intervento di manutenzione ordinaria si raccomanda la scelta di una cromia che evidenzi la composizione originaria e il gusto dell'epoca. In caso di intervento di manutenzione straordinaria del fronte si consiglia di riprogettare il basamenti in coerenza al fronte.</p>
<p>NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. **45** AMBITO 3 – VIA MARCONI 86 90

LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE

STATO DI CONSERVAZIONE

I
 S
 B

CLASSE DI FACCIATA

- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
- ESTRANEA AL CONTESTO
- COMPROMESSA

INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE

- NO
- Sì CONFORME
- Sì NON CONFORME

- NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI
- EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE
 - PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI
 - ALTRO
 - FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA



PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI

- TIPOLOGIA DI FACCIATA
- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
 - DECORAZIONI PITTORICHE
 - SEMPLICE A CROMIA DEFINITA
 - SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA
 - CON PARAMENTO MURARIO A VISTA

CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA

FONDI

ORNATI

ANNOTAZIONI DI PROGETTO

Edificio di notevole dimensioni mantiene elementi caratterizzanti che dovranno essere conservati e valorizzati. L'inserimento di elementi incoerenti al piano terreno ha parzialmente compromesso il fronte. In caso di intervento di riqualificazione tali elementi dovrebbero essere corretti o mitigati.

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 46 bis		AMBITO 3 – VIA MARCONI 92 - 94			
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE				PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>				TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA				CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME				FONDI ORNATI	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, ma compromesso dall'inserimento di elementi incoerenti. Nell'ambito di un progetto di riqualificazione questi dovranno essere rimossi e sostituiti con elementi tipici della tradizione.			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 46	AMBITO 3 – VIA MARCONI 96		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE			PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> B			TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA			CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME			ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 47	AMBITO 3 – VIA MARCONI 100		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE			PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>			TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA			CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME			FONDI ORNATI
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA	ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza. L'inserimento di elementi incoerenti al piano terreno ha parzialmente compromesso il fronte. In caso di intervento di riqualificazione tali elementi dovrebbero essere corretti o mitigati.		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 48	AMBITO 3 – VIA MARCONI 102	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 49		AMBITO 3 – VIA MARCONI 106			
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE				PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> I S B </div>				TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA				CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME				FONDI ORNATI	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA				ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza. L'inserimento di elementi incoerenti al piano terreno ha parzialmente compromesso il fronte. In caso di intervento di riqualificazione tali elementi dovrebbero essere corretti o mitigati.	

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 50	AMBITO 3 – VIA MARCONI 110 116					
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 		<p style="text-align: center; color: #c00000;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #c00000;">CROMIA DEFINITA</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-right: 1px solid black; padding: 5px;">FONDI</td> <td style="padding: 5px;">CSB 02 – CSB 03</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">ORNATI</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.</p>	FONDI	CSB 02 – CSB 03	ORNATI	
FONDI	CSB 02 – CSB 03					
ORNATI						
						

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 51	AMBITO 3 – VIA MARCONI 118	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza. L'inserimento di elementi incoerenti al piano terreno ha parzialmente compromesso il fronte. In caso di intervento di riqualificazione tali elementi dovrebbero essere corretti o mitigati.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 52	AMBITO 3 – VIA MARCONI 120 122	
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 	 	<p style="text-align: center; color: #c00000;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p> <p style="margin-top: 20px;">FONDI</p> <p style="margin-top: 20px;">ORNATI</p> <p style="margin-top: 20px;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p style="margin-top: 20px;">Edificio compreso nel tessuto storico con coerenza. In caso di intervento di riqualificazione il fronte dovrà essere integralmente conservato.</p>

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 53	AMBITO 3 – VIA MARCONI 124 126					
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 		<p style="text-align: center; color: #c00000;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center; margin-top: 20px; font-weight: bold;">CROMIA DEFINITA</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-right: 1px dotted black; padding: 5px;">FONDI</td> <td style="padding: 5px;">CSB 02 – CSB 03</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px dotted black; padding: 5px;">ORNATI</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p style="font-size: small;">Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.</p>	FONDI	CSB 02 – CSB 03	ORNATI	
FONDI	CSB 02 – CSB 03					
ORNATI						
						

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 54	AMBITO 3 – VIA MARCONI 128	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
NOTE AGGIUNTIVE \ ELEMENTI CONNOTANTI		<p>Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza. L'inserimento di elementi incoerenti al piano terreno ha parzialmente compromesso il fronte. In caso di intervento di riqualificazione tali elementi dovrebbero essere corretti o mitigati.</p>
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 55	AMBITO 3 – VIA MARCONI 132					
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 		<p style="text-align: center; color: #c00000;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center; margin-top: 20px; font-weight: bold;">CROMIA DEFINITA</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-right: 1px dotted black; padding: 5px;">FONDI</td> <td style="padding: 5px;">CSB 02 – CSB 03</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px dotted black; padding: 5px;">ORNATI</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.</p>	FONDI	CSB 02 – CSB 03	ORNATI	
FONDI	CSB 02 – CSB 03					
ORNATI						
						

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 56

AMBITO 3 – VIA MARCONI 134 136

LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE

STATO DI CONSERVAZIONE

I

S

B

CLASSE DI FACCIATA

- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
- ESTRANEA AL CONTESTO
- COMPROMESSA

INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE

- NO
- SÌ CONFORME
- SÌ NON CONFORME

NOTE AGGIUNTIVE \ ELEMENTI CONNOTANTI

- EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE
- PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI
- ALTRO
- FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA



PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI

TIPOLOGIA DI FACCIATA

- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE A CROMIA DEFINITA
- SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA

CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA

FONDI

ORNATI


ANNOTAZIONI DI PROGETTO


Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza. L'inserimento di elementi incoerenti al piano terreno ha parzialmente compromesso il fronte. In caso di intervento di riqualificazione tali elementi dovrebbero essere corretti o mitigati.

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 57	AMBITO 3 – VIA MARCONI 138					
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 		<p style="text-align: center; color: orange;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center; margin-top: 20px; color: black;">CROMIA DEFINITA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">FONDI</td> <td>CSB 02 – CSB 03</td> </tr> <tr> <td>ORNATI</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.</p>	FONDI	CSB 02 – CSB 03	ORNATI	
FONDI	CSB 02 – CSB 03					
ORNATI						
						

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 58	AMBITO 3 – VIA MARCONI 97 - 115		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		CROMIA DEFINITA	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI CSB 02 – CSB 03 ORNATI	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 59	AMBITO 3 – VIA MARCONI 105	
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>		<p>PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
<p style="text-align: center;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA 		<p style="text-align: center;">CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p>
<p style="text-align: center;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME 		<p>FONDI</p> <hr/> <p>ORNATI</p>
<p style="text-align: center;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 		<p style="text-align: center;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio di notevole dimensioni mantiene elementi caratterizzanti che dovranno essere conservati e valorizzati.</p>

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. **60**

AMBITO 3 – VIA MARCONI 99 101

LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE

STATO DI CONSERVAZIONE

I

S

B

CLASSE DI FACCIATA


- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
- ESTRANEA AL CONTESTO
- COMPROMESSA

INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE

- NO
- SÌ CONFORME
- SÌ NON CONFORME

NOTE AGGIUNTIVE \ ELEMENTI CONNOTANTI

- EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE
- PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI
- ALTRO
- FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA



PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI

TIPOLOGIA DI FACCIATA

- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE A CROMIA DEFINITA
- SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA

CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA


FONDI

ORNATI

ANNOTAZIONI DI PROGETTO

Edificio di notevole dimensioni mantiene elementi caratterizzanti che dovranno essere conservati e valorizzati. L'inserimento di elementi incoerenti al piano terreno hanno parzialmente compromesso il fronte. In caso di intervento di riqualificazione tali elementi dovrebbero essere corretti o mitigati.

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 61	AMBITO 3 – VIA MARCONI 95	
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <p style="text-align: center;"> I S B </p> <p style="text-align: center;">CLASSE DI FACCIATA</p> <p> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA </p> <p style="text-align: center;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <p> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME </p> <p style="text-align: center;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <p> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA </p>	 	<p style="text-align: center;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <p> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA </p> <p style="text-align: center;">CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p> <p>FONDI</p> <p>ORNATI</p> <p style="text-align: center;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza. L’inserimento di elementi incoerenti al piano terreno hanno parzialmente compromesso il fronte. In caso di intervento di riqualificazione tali elementi dovrebbero essere corretti o mitigati. La facciata è in conseguenza alla facciata 61. Si consiglia un intervento cromatico che lasci percepire la corretta percezione delle facciate</p>

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 62	AMBITO 3 – VIA MARCONI 93	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza. Gli elementi caratterizzanti definiti coerenti dovranno essere conservati e valorizzati. La facciata è in conseguenza alla facciata 61. Si consiglia un intervento cromatico che lasci percepire la corretta percezione delle facciate
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 63	AMBITO 3 – VIA MARCONI 91	
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 	 	<p style="text-align: center; color: #c00000;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">FONDI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">ORNATI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p style="margin-top: 20px;">Edificio riportante un apparato decorativo architettonico semplice, lievemente in rilievo compreso nel tessuto storico con coerenza. Nell'ambito di un intervento di riqualificazione l'apparato decorativo dovrà essere messo in evidenza con una corretta scansione cromatica. Gli elementi caratterizzanti coerenti dovranno essere conservati e valorizzati.</p>

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 64	AMBITO 3 – VIA MARCONI 87 89	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> B		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio riportante un apparato decorativo architettonico semplice, lievemente in rilievo compreso nel tessuto storico con coerenza. Nell'ambito di un intervento di riqualificazione l'apparato decorativo dovrà essere messo in evidenza con una corretta scansione cromatica
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 65	AMBITO 3 – VIA MARCONI 83	
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 		<p style="text-align: center; color: #c00000;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">FONDI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">ORNATI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p style="margin-top: 20px;">Edificio riportante un apparato decorativo pittorico semplice, compreso nel tessuto storico con coerenza. L’inserimento di elementi incoerenti al piano terreno ha parzialmente compromesso il fronte. In caso di intervento di riqualificazione tali elementi dovrebbero essere rimossi e sostituito con un elemento .coerente ai modelli tradizionali</p>
		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 66	AMBITO 3 – VIA MARCONI 81	
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 	 	<p style="text-align: center; color: #c00000;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">FONDI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">ORNATI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p style="margin-top: 20px;">Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza. L’inserimento di elementi incoerenti al piano terreno ha parzialmente compromesso il fronte. In caso di intervento di riqualificazione tali elementi dovrebbero essere rimossi e sostituito con un elemento .coerente ai modelli tradizionali</p>



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 67	AMBITO 3 – VIA MARCONI 75 79	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> B		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza. L'inserimento di elementi incoerenti al piano terreno ha parzialmente compromesso il fronte. In caso di intervento di riqualificazione tali elementi dovrebbero essere corretti o mitigati.

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 68	AMBITO 3 – VIA MARCONI 73		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		CROMIA DEFINITA	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI	CSB 02 – CSB 03
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI	ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.		
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME			
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 69	AMBITO 3 – VIA MARCONI 69 71		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI				
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE			TIPOLOGIA DI FACCIATA				
STATO DI CONSERVAZIONE			<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA				
CLASSE DI FACCIATA			CROMIA DEFINITA				
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FONDI</td> <td>CSB 02 – CSB 03</td> </tr> <tr> <td>ORNATI</td> <td></td> </tr> </table>	FONDI	CSB 02 – CSB 03	ORNATI	
FONDI	CSB 02 – CSB 03						
ORNATI							
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE			ANNOTAZIONI DI PROGETTO				
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME			<p>Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.</p>				
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI							
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA							

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA



SCHEDA N. 70	AMBITO 3 – VIA MARCONI 65 67	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> B		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio riportante stilemi del Primo Novecento con coerenza negli elementi compositivi. In caso di intervento di manutenzione ordinaria si raccomanda la scelta di una cromia che evidenzi la composizione originaria e il gusto dell'epoca. Il basamento e il relativo arredo commerciale non risulta conforme. In caso di intervento di manutenzione straordinaria del fronte si consiglia di riprogettare il basamenti in coerenza al fronte.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA



SCHEDA N. 71	AMBITO 3 – VIA MARCONI 63		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI ORNATI	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza. L’inserimento di elementi incoerenti al piano terreno hanno parzialmente compromesso il fronte. In caso di intervento di riqualificazione tali elementi dovrebbero essere corretti o mitigati.	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			





Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 72	AMBITO 3 – VIA MARCONI 59	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE I S B		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza. L'inserimento di elementi incoerenti al piano terreno hanno parzialmente compromesso il fronte. In caso di intervento di riqualificazione tali elementi dovrebbero essere corretti o mitigati.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 73	AMBITO 3 – VIA MARCONI 55 57	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		<p>Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel tessuto storico con coerenza. L'inserimento di elementi incoerenti al piano terreno hanno parzialmente compromesso il fronte. In caso di intervento di riqualificazione tali elementi dovrebbero essere corretti o mitigati.</p>
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 74	AMBITO 3 – VIA MARCONI 51 - 33	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">B</div> </div>		<input checked="" type="radio"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		Edificio caratterizzato da una composizione formale integra, caratterizzata da elementi connotanti importanti. Nel caso di intervento di riqualificazione il fronte deve essere conservato in toto.
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 75	AMBITO 3 – VIA MARCONI 47 49					
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 	 	<p>PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CROMIA DEFINITA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FONDI</td> <td>CSB 02 – CSB 03</td> </tr> <tr> <td>ORNATI</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.</p>	FONDI	CSB 02 – CSB 03	ORNATI	
FONDI	CSB 02 – CSB 03					
ORNATI						

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA



SCHEDA N. 76	AMBITO 3 – VIA MARCONI 45	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">B</div> </div>		
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio semplice privo di particolari elementi caratterizzanti, compreso nel nucleo storico con coerenza.
		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 77	AMBITO 3 – VIA MARCONI 39 - 41	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		Edificio con facciata compromessa dall'inserimento di elementi tipologici non conformi che dovranno essere corretti o mitigati nel corso dell'intervento di riqualificazione. Gli elementi coerenti dovranno essere conservati e valorizzati.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		





Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 78	AMBITO 3 – VIA MARCONI 35 - 37	
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <p style="text-align: center;"> I S B </p> <p style="text-align: center;">CLASSE DI FACCIATA</p> <p> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA </p> <p style="text-align: center;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <p> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME </p> <p style="text-align: center;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <p> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA </p>	 	<p style="text-align: center;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <p> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA </p> <p style="text-align: center;">CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p> <p>FONDI</p> <p>ORNATI</p> <p style="text-align: center;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio che ha mantenuto la composizione formale del fronte, caratterizzato dalla presenza di elementi accessori coerenti da conservare e valorizzare., nell’ambito di un progetto generale di riqualificazione.</p>



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 79	AMBITO 3 – VIA MARCONI 31 -33		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio che ha mantenuto la composizione formale del fronte, caratterizzato dalla presenza di elementi accessori coerenti da conservare e valorizzare.	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME			
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			
			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 80	AMBITO 3 – VIA MARCONI 23 - 25	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		Edificio che ha mantenuto la composizione formale del fronte, caratterizzato dalla presenza di elementi accessori da conservare e valorizzare.
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 81	AMBITO 3 – VIA MARCONI 17 -21	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>	TIPOLOGIA DI FACCIATA
CLASSE DI FACCIATA		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME	FONDI
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI	<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA	ORNATI
		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
		<p>Edificio che ha mantenuto la composizione formale del fronte, caratterizzato da un apparato decorativo pittorico e da elementi accessori di pregio. Il piano terra risulta compromesso dall’inserimento di elementi di arredo commerciale e da bucatore non consoni che dovranno essere mitigati dall’intervento cromatico.</p>

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 82	AMBITO 3 – VIA MARCONI 1 - 9	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CROMIE PER FACCIATE DEFINITE
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		Edificio che ha mantenuto la composizione formale del fronte, caratterizzato da un apparato decorativo pittorico. Il piano terra prospiciente via Marconi e altresì quello prospiciente Piazza Martiri risultano compromessi dall’inserimento di elementi di arredo commerciale non consoni che dovranno essere mitigati dall’intervento cromatico.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 83	AMBITO 3 – VIA MARCONI 11 13		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE			
STATO DI CONSERVAZIONE			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">B</div> </div>			
CLASSE DI FACCIATA			
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
		CROMIA DEFINITA	
		FONDI	CSB 02 – CSB 03
		ORNATI	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE			
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME			
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
		Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.	

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. **84**

AMBITO 3 – VIA MARCONI 1 - 9

LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE

STATO DI CONSERVAZIONE

I

S

B

CLASSE DI FACCIATA

- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
- ESTRANEA AL CONTESTO
- COMPROMESSA

INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE

- NO
- SÌ CONFORME
- SÌ NON CONFORME

NOTE AGGIUNTIVE \ ELEMENTI CONNOTANTI

- EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE
- PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI
- ALTRO
- FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA



PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI

TIPOLOGIA DI FACCIATA

- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE A CROMIA DEFINITA
- SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA

CROMIE PER FACCIATE DEFINITE

FONDI

ORNATI

ANNOTAZIONI DI PROGETTO

Edificio che ha mantenuto la composizione formale del fronte, caratterizzato da un apparato decorativo pittorico. Il piano terra prospiciente via Marconi e altresì quello prospiciente Piazza Martiri risultano compromessi dall'inserimento di elementi di arredo commerciale non consoni che dovranno essere mitigati dall'intervento cromatico.