




Comune di
Borgo S. Dalmazzo



Provincia di
Cuneo



Regione
Piemonte



PIANO DEL COLORE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DEL CENTRO STORICO

GRUPPO DI LAVORO
PROGETTISTI INCARICATI

ARCH. ALESSANDRO GARNERO
Via P. Prato 5 - Mondovì - CN

ARCH. SILVIA OBERTO
Via Meucci 17 - Cuneo



IN COLLABORAZIONE CON ARCH. MARIA STELLA C. ODELO



SCHEDATURE DEI FRONTI EDILIZI
VIA GARIBALDI / VIA ROMA
(dal n.1 al n.28 / dal n. 85 al n. 128)

ELABORATO
5.1

Approvazione D.C.C. n. 55 del 28.11.2023

novembre
2023

PCR

PIANO DEL COLORE DI BORGO SAN DALMAZZO




Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 1	AMBITO 1 – VIA GIUSEPPE GARIBALDI 60	PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
STATO DI CONSERVAZIONE		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>		
COLORE STORICO S-1515 –Y30R ocra rosata chiara		
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		FONDI
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ORNATI
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio semplice privo di elementi caratterizzanti ad esclusione del portone carraio e relativo portale da conservare. Il piano terra risulta caratterizzato da un arredo commerciale eterogeneo a contrasto con la composizione formale del fronte. Un futuro intervento di riqualificazione dovrà comprendere oltre alle cromie da scegliersi negli elaborati di progetto altresì la correzione degli elementi a contrasto e il mantenimento e il restauro degli elementi coerenti.

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 2	AMBITO 1 – VIA GIUSEPPE GARIBALDI 56 - 58	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE	PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
<p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>	<p>TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA 	
<p style="text-align: center;">COLORE STORICO</p> <p style="text-align: center;">S-1515 –Y30R ocra rosata chiara</p>	<p style="text-align: center;">CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p>	
<p style="text-align: center;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="radio"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA 	<p>FONDI</p>	<p style="text-align: center;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio semplice privo di elementi caratterizzanti ad esclusione delle cornici finestre in rilievo in elevazione. Il piano terra risulta caratterizzato da un arredo commerciale omogeneo equilibrato nel contesto. Un futuro intervento di riqualificazione tenderà alla conservazione della composizione formale della facciata.</p>
<p style="text-align: center;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="radio"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME 	<p>ORNATI</p>	
<p style="text-align: center;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 		
		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 3	AMBITO 1 – VIA GIUSEPPE GARIBALDI 52 -54	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; margin: 5px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; margin: 5px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; margin: 5px;">B</div> </div>		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input checked="" type="radio"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
COLORE STORICO S-1515 –Y30R ocra rosata chiara		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="radio"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="radio"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio caratterizzato da un apparato decorativo in rilevato. Un futuro intervento di riqualificazione tenderà alla conservazione della composizione formale della facciata e alla conservazione degli elementi caratterizzanti.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 4 AMBITO 1 – VIA GIUSEPPE GARIBALDI 42, 44, 46, 48

LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE

STATO DI CONSERVAZIONE

I S B

COLORE STORICO
 S-1515 –Y30R ocra rosata chiara

- CLASSE DI FACCIATA
- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
 - DECORAZIONI PITTORICHE
 - SEMPLICE
 - CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
 - ESTRANEA AL CONTESTO
 - COMPROMESSA

- INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE
- NO
 - Sì CONFORME
 - Sì NON CONFORME

- NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI
- EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE
 - PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI
 - ALTRO presenza di lattoneria decorata
 - FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA



PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI

- TIPOLOGIA DI FACCIATA
- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
 - DECORAZIONI PITTORICHE
 - SEMPLICE A CROMIA DEFINITA
 - SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA
 - CON PARAMENTO MURARIO A VISTA

CROMIA DEFINITA


CODICI COLORE PER FACCIATA

FONDI	S-1515 –Y30R ocra rosata chiara	
ORNATI	S-0500N Latte di calce	

ANNOTAZIONI DI PROGETTO

Edificio caratterizzato da una composizione architettonica unitaria. In caso di interventi di riqualificazione cromatica si consiglia il mantenimento, il recupero e la valorizzazione di tutti gli elementi compositivi anche tramite una scansione cromatica corretta. Attualmente i colori originari presentano notevoli depositi di polvere e particolato che dovranno essere rimossi a secco prima di procedere con la campionatura cromatica precisa.

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 5	AMBITO 1 – VIA GIUSEPPE GARIBALDI 34,36,38	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
COLORE STORICO		
CLASSE DI FACCIATA		
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		FONDI
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME parzialmente <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ORNATI
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO presenza di lattroneria decorata <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		Edificio semplice caratterizzato da appiombi regolari. Un futuro intervento di riqualificazione dovrà comprendere la scelta delle cromie nell'elaborato progettuale Tavolozza dei colori e degli abbinamenti cromatici e la conservazione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti da conservare. Gli elementi a contrasto dovranno essere rimossi e sostituiti.


Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 6		AMBITO 1 – VIA GIUSEPPE GARIBALDI 32 ang. VIA SAN DALMAZZO 1-3	
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p>			
<p>STATO DI CONSERVAZIONE</p> <p>I S B</p>			
<p>COLORE STORICO</p>		<p>PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p>TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <p><input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE</p> <p><input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p><input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA</p> <p><input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA</p>	
<p>CLASSE DI FACCIATA</p> <p><input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE</p> <p><input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE</p> <p><input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA</p> <p><input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO</p> <p><input type="checkbox"/> COMPROMESSA</p>			
<p>INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME parzialmente</p> <p><input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME</p>		<p>CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p> <p>FONDI</p> <p>ORNATI</p>	
<p>NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE</p> <p><input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI</p> <p><input type="checkbox"/> ALTRO presenza di lattroneria decorata</p> <p><input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA</p>		<p>ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio semplice caratterizzato da appiombi regolari. Un futuro intervento di riqualificazione dovrà comprendere la scelta delle cromie nell'elaborato progettuale Tavolozza dei colori e degli abbinamenti cromatici e la conservazione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti da conservare. Gli elementi a contrasto dovranno essere rimossi e sostituiti.</p>	
			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 7	AMBITO 1 – VIA GIUSEPPE GARIBALDI 30 – 28 – 26 – 24 - 22 (ang. Via San Dalmazzo)	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		
STATO DI CONSERVAZIONE	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>	
COLORE STORICO		
CLASSE DI FACCIATA		
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		
<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME parzialmente <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO presenza di lattroneria decorata <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		
PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI		
TIPOLOGIA DI FACCIATA		
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA		
CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA		
FONDI	CSB01 – CSB02 – CSB03	
ORNATI	CSB01	
ANNOTAZIONI DI PROGETTO		
<p>Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.</p>		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 8	AMBITO 1 – VIA GIUSEPPE GARIBALDI 20 -18					
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p>STATO DI CONSERVAZIONE</p> <p style="text-align: center;"> I S B </p> <p>COLORE STORICO</p> <p>CLASSE DI FACCIATA</p> <p> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA </p> <p>INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <p> <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME parzialmente <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME </p> <p>NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <p> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO presenza di lattoneria decorata <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA </p>		<p style="text-align: center;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <p> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA </p> <p style="text-align: center;">CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FONDI</td> <td>CSB 02 – CSB 03</td> </tr> <tr> <td>ORNATI</td> <td></td> </tr> </table> <p>Edificio estraneo al contesto. Si prevede l'utilizzo di fondi neutri (nei grigi o tortora) con fascia di coronamento al p.t. in allineamento con l'edificio contiguo. Il prospetto viene rivisitato nelle bucatore con inserimento di un corpo aggettante rispetto al filo facciata nei piani superiori e con la ripresa a tetto di elementi coperti al fine di bilanciare la composizione in rapporto alla maggiore altezza dell'edificio in aderenza (vedi sch. 9). I ferri sono previsti nei colori RAL 7016/9011.</p>	FONDI	CSB 02 – CSB 03	ORNATI	
FONDI	CSB 02 – CSB 03					
ORNATI						
						

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 9	AMBITO 1 – VIA GIUSEPPE GARIBALDI 16 -14 8 (angolo Piazza XI Febbraio)		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI			
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p>STATO DI CONSERVAZIONE</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">I S B</p> <p>COLORE STORICO</p> <p>CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p>INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME parzialmente <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME <p>NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO presenza di lattroneria decorata <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 	 	<p style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center;">CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FONDI</td> <td>CSB -02 CSB03</td> </tr> <tr> <td>ORNATI</td> <td></td> </tr> </table> <p>Edificio totalmente estraneo al contesto, di importante dimensione in pianta e in alzata, in affaccio su 3 strade nel centro storico. Il Piano propone una proposta di applicazione (vedi tav. 4.2) tramite l'utilizzo di fondi neutri (nei grigi o nei tortora) con abbinamento di ferri RAL 1515 e infissi RAL1015. L'intento progettuale consiste nell'alleggerire l'aspetto volumetrico dal basso verso l'alto, operando su pieni e vuoti, visibile principalmente da via Roma, con l'eliminazione di parti di parapetti-facce murarie e delle cornici sui pilastri del piano porticato. La valutazione cromatica interviene anche sul coronamento dell'edificio con la scelta di una cromia chiara coerente per il cornicione. Il Piano propone una soluzione anche per la facciata cieca di piazza Falcone e Borsellino grazie al disegno di alberature a contrasto ispirate alle presenze arboree esistenti.</p>	FONDI	CSB -02 CSB03	ORNATI	
FONDI	CSB -02 CSB03					
ORNATI						

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. **10** AMBITO 1 – VIA GIUSEPPE GARIBALDI 1 ang. Via Marconi 4

LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE

STATO DI CONSERVAZIONE


I
 S
 B

COLORE STORICO

- CLASSE DI FACCIATA
- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
 - DECORAZIONI PITTORICHE
 - SEMPLICE
 - CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
 - ESTRANEA AL CONTESTO
 - COMPROMESSA

- INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE
- NO
 - SÌ CONFORME
 - NON CONFORME

- NOTE AGGIUNTIVE \ ELEMENTI CONNOTANTI
- EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE
 - PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI
 - ALTRO presenza di lattoneria decorata
 - FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA



PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI

- TIPOLOGIA DI FACCIATA
- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
 - DECORAZIONI PITTORICHE
 - SEMPLICE A CROMIA DEFINITA
 - SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA
 - CON PARAMENTO MURARIO A VISTA

CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA

FONDI

ORNATI

ANNOTAZIONI DI PROGETTO

Edificio semplice caratterizzato da una composizione formale ricercata. Un futuro intervento di riqualificazione tenderà alla conservazione della composizione formale della facciata e alla conservazione degli elementi caratterizzanti. E' necessario uniformare il basamento in virtù del fatto che l'unità minima di intervento è la facciata. Si consiglia la sostituzione degli elementi a contrasto.

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 11	AMBITO 1 – VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <p style="text-align: center;"> I S B </p> <p style="text-align: center;">COLORE STORICO</p> <p style="text-align: center;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME <p style="text-align: center;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 		<p>PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center;">CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p> <p>FONDI</p> <p>ORNATI</p> <p style="text-align: center;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio riportante stilemi del Primo Novecento con coerenza negli elementi compositivi. In caso di intervento di manutenzione ordinaria si raccomanda la scelta di una cromia che evidenzi la composizione originaria e il gusto dell'epoca.</p>
		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 12	AMBITO 1 – VIA GARIBALDI ,11		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE			PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE			TIPOLOGIA DI FACCIATA
I S B			<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
COLORE STORICO S - 4000-N grigio medio			CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
CLASSE DI FACCIATA			FONDI
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA			ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE			ANNOTAZIONI DI PROGETTO
<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NON CONFORME basamento			ANNOTAZIONI DI PROGETTO
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			Edificio riportante stilemi del Primo Novecento con coerenza negli elementi compositivi. In caso di intervento di manutenzione ordinaria si raccomanda la scelta di una cromia che evidenzi la composizione originaria e il gusto dell'epoca. Il basamento e il relativo arredo commerciale non risulta conforme. In caso di intervento di manutenzione straordinaria del fronte si consiglia di riprogettare il basamenti in coerenza al fronte.
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 13	AMBITO 1 – VICOLO ARIOTTO 5					
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI				
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA				
COLORE STORICO		CROMIA DEFINITA				
S - 4000-N grigio medio						
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATA				
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">FONDI</td> <td>S - 4000-N grigio medio</td> </tr> <tr> <td>ORNATI</td> <td>S - 0500 N latte di calce</td> </tr> </table>	FONDI	S - 4000-N grigio medio	ORNATI	S - 0500 N latte di calce
FONDI	S - 4000-N grigio medio					
ORNATI	S - 0500 N latte di calce					
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO				
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME		<p>Edificio riportante stilemi dei primi anni del Novecento notevolmente caratterizzato da elementi compositivi tipici. Si presume che la cromia rilevata a vista coincida con il colore storico originario. Nel caso di intervento di manutenzione straordinaria si consiglia di eseguire saggi stratigrafici finalizzati alla verifica del colore storico. In ogni caso la tinteggiatura dovrà valorizzare gli elementi compositivi caratterizzanti e dovranno essere corretti gli elementi ritenuti a contrasto.</p>				
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI						
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA						



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. **14** AMBITO 1 – VIA GARIBALDI ANG. VICOLO ARIOTTO

LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE

STATO DI CONSERVAZIONE

I S B

CLASSE DI FACCIATA


- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
- ESTRANEA AL CONTESTO
- COMPROMESSA

INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE

- NO
- SÌ CONFORME
- NON CONFORME

NOTE AGGIUNTIVE \ ELEMENTI CONNOTANTI

- EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE
- PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI
- ALTRO
- FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA



PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI

TIPOLOGIA DI FACCIATA

- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE A CROMIA DEFINITA
- SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA

CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA

FONDI

ORNATI

ANNOTAZIONI DI PROGETTO

Edificio riportante una composizione formale tradizionale facente parte di un edificio unico (scheda 14 e 15) suddiviso per proprietà. In caso di manutenzione straordinaria del fronte sarebbe necessario percepire la composizione originaria dell'intero fronte in virtù del fatto che l'unità minima dell'intervento è la facciata.

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. **15** AMBITO 1 – VIA GARIBALDI 21 ANG. VICOLO DELFINO

LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE

STATO DI CONSERVAZIONE

I S B

CLASSE DI FACCIATA

- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
- ESTRANEA AL CONTESTO
- COMPROMESSA

INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE

- NO
- SÌ CONFORME
- NON CONFORME

NOTE AGGIUNTIVE \ ELEMENTI CONNOTANTI

- EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE
- PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI
- ALTRO
- FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA



PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI

TIPOLOGIA DI FACCIATA

- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE A CROMIA DEFINITA
- SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA

CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA

FONDI

ORNATI


ANNOTAZIONI DI PROGETTO

Edificio riportante una composizione formale tradizionale facente parte di un edificio unico (scheda 14 e 15) suddiviso per proprietà. In caso di manutenzione straordinaria del fronte sarebbe necessario percepire la composizione originaria dell'intero fronte in virtù del fatto che l'unità minima dell'intervento è la facciata. Si prevede comunque la conservazione degli elementi caratterizzanti e la sostituzione degli elementi ritenuti a contrasto.

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 16	AMBITO 1 – VIA GARIBALDI 27 ANG. VICOLO DELFINO		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE			
STATO DI CONSERVAZIONE			PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>	TIPOLOGIA DI FACCIATA	<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI	
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO	Edificio riportante una composizione formale tradizionale. In caso di manutenzione straordinaria del fronte si consiglia di riprogettare il piano terra secondo quanto disposto dalle Normative.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO INGRESSO SU VICOLO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 17	AMBITO 1 – VIA GARIBALDI 31	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="radio"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="radio"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI
<input checked="" type="radio"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		Edificio semplice caratterizzato da appiombi regolari. Un futuro intervento di riqualificazione dovrà comprendere la scelta delle cromie nell'elaborato progettuale Tavolozza dei colori e degli abbinamenti cromatici e la conservazione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti da conservare., riportando ad esempio in pietra a vista la lastra balcone e i modiglioni Gli elementi a contrasto dovranno essere rimossi e sostituiti.
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO INGRESSO SU VICOLO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 18	AMBITO 1 – VIA GARIBALDI 35 ANGOLO VIA BERGIA	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME		Edificio caratterizzato da un importante apparato decorativo pittorico. Un futuro intervento di riqualificazione tenderà alla conservazione della composizione formale della facciata e alla conservazione degli elementi caratterizzanti.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO INGRESSO SU VICOLO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		




Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 19	AMBITO 1 – VIA GARIBALDI ANGOLO VIA BERGIA					
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div> <p style="text-align: center;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME <p style="text-align: center;">NOTE AGGIUNTIVE \ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO INGRESSO SU VICOLO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 	 	<p style="text-align: center;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center;">CROMIA DEFINITA CODICI COLORE PER FACCIATA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FONDI</td> <td>CSB 01 – CSB 02 – CSB 03</td> </tr> <tr> <td>ORNATI</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>L'articolato edificio di recente edificazione pur essendo esterno alla linea di definizione dell'ambito 1, caratterizza l'asse viario di via Garibaldi.</p> <p>Totalmente estraneo al contesto storico nel caso di manutenzione di fronti edilizi la tinteggiatura di facciata dovrà rifarsi a una cromia neutra (grigi o tortora) compresa nella Tavolozza dei Colori di progetto.</p> <p>I ferri sono compresi nei RAL 7016 e 9011.</p>	FONDI	CSB 01 – CSB 02 – CSB 03	ORNATI	
FONDI	CSB 01 – CSB 02 – CSB 03					
ORNATI						

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 20	AMBITO 1 – VIA GARIBALDI 55	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME	ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio oggetto di recente intervento di riqualificazione, coerente al contesto di riferimento. Gli elementi caratterizzanti sono stati correttamente trattati. In caso di un futuro intervento di riqualificazione, si consiglia la conservazione in toto della composizione formale del fronte e dei relativi elementi.	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO INGRESSO SU VICOLO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 21	AMBITO 1 – VIA GARIBALDI 55		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>		<p>TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA 	
<p style="text-align: center;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA 			
<p style="text-align: center;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME 			
<p style="text-align: center;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input checked="" type="checkbox"/> PRESENZA DI BOVINDO IN <input type="checkbox"/> ALTRO INGRESSO SU VICOLO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 	<p>CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p> <p>FONDI</p> <p>ORNATI</p> <p>ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio oggetto di recente intervento di riqualificazione, coerente al contesto di riferimento. Gli elementi caratterizzanti sono stati correttamente trattati. E presente in unificazione un bovindo caratterizzante il fronte edilizio. In caso di un futuro intervento di riqualificazione, si consiglia la conservazione in toto della composizione formale del fronte e dei relativi elementi.</p>		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 22	AMBITO 1 – VIA GARIBALDI 63	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> B		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		Edificio con fronte semplice di impostazione tradizionale, con appiombi regolari e arredo commerciale al piano terra originale, in legno da conservare nell'ambito di un generale progetto di riqualificazione.
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO INGRESSO SU VICOLO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. **23** AMBITO 1 – VIA GARIBALDI 65 - 67- 69 ang. via Pais

LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE

STATO DI CONSERVAZIONE

I
 S
 B

CLASSE DI FACCIATA

- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
- ESTRANEA AL CONTESTO
- COMPROMESSA

INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE

- NO
- SÌ CONFORME
- NON CONFORME

NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI

- EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE
- PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI
- ALTRO INGRESSO SU VICOLE
- FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA



PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI

TIPOLOGIA DI FACCIATA

- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE A CROMIA DEFINITA
- SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA

CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA

FONDI

ORNATI

ANNOTAZIONI DI PROGETTO

Edificio con fronte semplice di impostazione tradizionale, con appiombi regolari; mantiene la pantalera decorata e la fascia sottocornicione ritmata da metope leggermente in rilievo, similmente alla facciata 23. di cui è la continuazione. In caso di manutenzione straordinaria si consiglia il mantenimento degli elementi caratterizzanti conformi e la correzione degli elementi ritenuti a contrasto. In caso di intervento di riqualificazione del fronte si valuti l'accordo cromatico con la facciata 23.

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. **24** AMBITO 1 – VIA GARIBALDI ang. Via Vittorio Veneto

LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE

STATO DI CONSERVAZIONE

I
 S
 B



CLASSE DI FACCIATA

- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
- ESTRANEA AL CONTESTO
- COMPROMESSA

INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE

- NO
- SÌ CONFORME
- NON CONFORME

NOTE AGGIUNTIVE \ ELEMENTI CONNOTANTI

- EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE
- PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI
- ALTRO INGRESSO SU VICOLO
- FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA



PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI

TIPOLOGIA DI FACCIATA

- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE A CROMIA DEFINITA
- SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA

CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA

FONDI


ORNATI

ANNOTAZIONI DI PROGETTO

Edificio con fronte semplice di impostazione tradizionale, con appiombi regolari; mantiene la un apparato decorativo pittorico ad imitazione di elementi architettonici e la pantalera con mensole lignee. In caso di un futuro intervento di riqualificazione si consiglia il mantenimento degli elementi caratterizzanti coerenti con l'impianto.

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 25	AMBITO 1 – VIA GARIBALDI 86 -88		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA			
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio di recente costruzione, probabilmente a integrazione del tessuto edilizio urbano, riporta caratteri tipici del tessuto tradizionale. In caso di rifacimento dei fronti si consiglia il mantenimento della scansione cromatica tra fondo ed ornati con cromie a scelta nella Tavolozza dei Colori e secondo i criteri espressi nell'Abaco delle combinazioni cromatiche.	



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 26	AMBITO 1 – VIA GARIBALDI 80 - 82	
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 	 	<p style="text-align: center; color: orange;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p> <p>FONDI</p> <p>ORNATI</p> <p style="margin-top: 20px;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio in angolo non direttamente prospiciente l'asse di Via Garibaldi, probabilmente facente parte dell'intervento di ristrutturazione edilizia citato nella scheda precedente. Caratterizzato da avancorpo terrazzato con fronte arretrato.</p> <p>In caso di futuro intervento di riqualificazione del fronte le cromie dovranno essere scelte nella Tavolozza dei Colori .</p>

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. **27** AMBITO 1 – VIA GARIBALDI 72 - 74 -76 -78

LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE

STATO DI CONSERVAZIONE

I S B

CLASSE DI FACCIATA

- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
- ESTRANEA AL CONTESTO
- COMPROMESSA

INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE

- NO
- SÌ CONFORME
- NON CONFORME

NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI

- EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE
- PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI
- ALTRO ELEMENTI TIPICI DELL'ARCHITETTURA RAZIONALISTA
- FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA



PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI

TIPOLOGIA DI FACCIATA

- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE A CROMIA DEFINITA
- SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA

**CROMIA DEFINITA
 CODICE COLORE FACCIATA**

FONDI S-2010 -G30Y VERDE

ORNATI S-1005-Y80R SABBIA

ANNOTAZIONI DI PROGETTO


Edificio non direttamente prospiciente l'asse di Via Garibaldi, facente parte del fabbricato d'angolo con via Don Ghibaudo caratterizzato da stilemi del primo Novecento.

In caso di intervento di riqualificazione del fronte edilizio il fondo facciata dovrà essere uniformato alla scheda 28 e dovranno essere mantenuti i caratteri formali del fronte.

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 27	AMBITO 1 – VIA GARIBALDI ang. Via Don Ghibaudo	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>		TIPOLOGIA DI FACCIATA <div style="margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA </div>
CLASSE DI FACCIATA <div style="margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA </div>		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <div style="margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME </div>		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio d'angolo con via Don Ghibaudo caratterizzato da una composizione formale riconducibile all'architettura razionalista italiana. In caso di intervento di manutenzione straordinaria se ne consiglia il mantenimento in toto..
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <div style="margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO ELEMENTI TIPICI DELL'ARCHITETTURA RAZIONALISTA <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA </div>		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 85	AMBITO 2 – VIA ROMA PIAZZA MARTIRI 16	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		FONDI
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		Edificio compreso nel tessuto edilizio storico di cui si conserva l'organizzazione formale. Sono presenti elementi caratterizzanti tipici della tradizione che in un generale progetto di riqualificazione dovranno essere mantenuti e valorizzati. In un ambito progettuale di riqualificazione si consiglia di studiare la scansione elevato – basamento con una corretta scansione cromatica.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 86 e 86 bis	AMBITO 2 – VIA ROMA 95		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		DEFINITA CSB 02	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI ORNATI	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		Edificio compreso nel tessuto edilizio storico riportante caratteri tipici della tradizione che nell'ambito di un progetto cromatico dovranno essere conservati e valorizzati. Il fronte risulta compromesso da una doppia coloritura impropria che dovrà essere, in sede di progetto di riqualificazione, essere corretta mediante un' uniformità cromatica. Gli elementi incoerenti inseriti in una porzione dovranno essere rimossi e adeguati a quelli esistenti.	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			




Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 87	AMBITO 2 – VIA ROMA 87 89 91		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE			PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>			TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA			FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME			ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio compreso nel tessuto edilizio storico riportante caratteri tipici della tradizione che nell'ambito di un progetto cromatico dovranno essere conservati e valorizzati. Eventuali incoerenze dovranno essere corrette.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 88	AMBITO 2 – VIA ROMA 85		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE			PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>			TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA			FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME			ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio compreso nel tessuto edilizio storico compromesso a causa dell'inserimento al piano terra di rivestimento a contrasto e di elementi estranei al contesto storico in elevato. Nell'ambito di intervento di riqualificazione si prescrive di eliminare il rivestimento improprio e di correggere mitigando anche cromaticamente la presenza degli elementi impropri.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 89	AMBITO 2 – VIA ROMA 81 - 83		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin: 5px;">I</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin: 5px;">S</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin: 5px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		FONDI ORNATI	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA			
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		Edificio compreso nel tessuto edilizio storico di cui si conserva l'organizzazione formale e la presenza di elementi connotanti tipici della tradizione. La facciata risulta compromessa a causa dell'inserimento al piano terra di parziale rivestimento a contrasto. Nell'ambito di intervento di riqualificazione si prescrive di eliminare il rivestimento improprio e di correggere la duplice cromia sul fronte in modo da permettere la corretta percezione della facciata.	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 90		AMBITO 2 – VIA ROMA 79			
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE				PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>				TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA				FONDI	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME				ORNATI	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio compreso nel tessuto edilizio storico di cui si conserva l'organizzazione formale e la presenza di elementi connotanti tipici della tradizione. La facciata risulta compromessa a causa dell'inserimento al piano terra di parziale rivestimento a contrasto. Nell'ambito di intervento di riqualificazione si prescrive di eliminare il rivestimento improprio e di correggere la duplice cromia sul fronte in modo da permettere la corretta percezione della facciata.			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 91		AMBITO 2 – VIA ROMA 77			
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE				PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE				TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA		FONDI	
CLASSE DI FACCIATA					
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA				ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE					
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA					

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 92	AMBITO 2 – VIA ROMA 71 73 75	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA		
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO <p>Edificio compreso nel tessuto edilizio storico di cui si conserva l'organizzazione formale e la presenza di elementi connotanti tipici della tradizione. La facciata risulta compromessa a causa dell'inserimento al piano terra di elementi estranei al contesto storico che ne falsano l'immagine originaria. . Nell'ambito di un generale progetto di riqualificazione è prevista la correzione degli elementi a contrasto, anche attraverso interventi di mitigazione cromatica e la conservazione degli elementi coerenti.</p>
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 93	AMBITO 2 – VIA ROMA 69		
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 		<p>PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA 	<p>FONDI</p> <hr/> <p>ORNATI</p> <hr/> <p style="text-align: center;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio compreso nel tessuto edilizio storico di cui si conserva l'organizzazione formale e la presenza di elementi connotanti tipici della tradizione. La facciata risulta compromessa a causa dell'inserimento al piano terra di elementi estranei al contesto storico che ne falsano l'immagine originaria. . Nell'ambito di un generale progetto di riqualificazione è prevista la correzione degli elementi a contrasto, anche attraverso interventi di mitigazione cromatica e la conservazione degli elementi coerenti.</p>
			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 94	AMBITO 2 – VIA ROMA 63 65 67		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE			PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>			TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA			DEFINITA TERRACOTTA S05 30 Y50 R
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME			FONDI ORNATI
NOTE AGGIUNTIVE \ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA	ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio caratterizzato da una composizione architettonica unitaria. In caso di interventi di riqualificazione cromatica si consiglia il mantenimento, il recupero e la valorizzazione di tutti gli elementi compositivi anche tramite una scansione cromatica corretta.		
			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 95	AMBITO 2 – VIA ROMA 55 57 59 61		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		FONDI	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA			
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI	
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		Edificio compreso nel tessuto edilizio storico di cui si conserva l'organizzazione formale. Sono presenti elementi caratterizzanti tipici della tradizione che in un generale progetto di riqualificazione dovranno essere mantenuti e valorizzati.	
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			




Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 96	AMBITO 2 – VIA ROMA 47 – 49 – 51 -53	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; margin: 2px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; margin: 2px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; margin: 2px;">B</div> </div>		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		FONDI ORNATI
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		ANNOTAZIONI DI PROGETTO <p>Edificio compreso nel tessuto edilizio storico di cui si conserva l'organizzazione formale. Appartiene alla porzione più antica come si evince dai muri a scarpa. Sono presenti elementi caratterizzanti tipici della tradizione che in un generale progetto di riqualificazione dovranno essere mantenuti e valorizzati.</p>

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 97 BIS	AMBITO 2 – VIA ROMA PIAZZA IV NOVEMBRE 1 - 3	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE	 	PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
<p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>		<p style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
<p style="text-align: center;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA 		<p>FONDI</p> <hr/> <p>ORNATI</p>
<p style="text-align: center;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME 		<p style="text-align: center;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio compreso nel tessuto edilizio storico di cui si conserva l'organizzazione formale. Esso è stato oggetto di una generale riqualificazione con inserimento di elementi di fattura contemporanea seppur riferiti a modelli della tradizione. La vicinanza con un'emergenza architettonica quale la Torre Civica lo rende importante. Si consiglia, nell'ambito di un futuro progetto di ritinteggiatura la conservazione delle attuali cromie.</p>
<p style="text-align: center;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 97	AMBITO 2 – VIA ROMA 43		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		FONDI	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA		ORNATI	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		<p>Edificio compreso nel tessuto edilizio storico di cui si conserva l'organizzazione formale.</p> <p>La facciata risulta compromessa a causa dell'inserimento di elementi estranei al contesto al piano terra che ne falsano l'immagine originaria. . Nell'ambito di un generale progetto di riqualificazione è prevista la correzione degli elementi a contrasto Il fronte è connesso allo sviluppo principale di esso, prospiciente piazza IV Novembre.</p> <p>L'edificio è compreso nella specifica Tavola 4.1</p> <p>APPLICAZIONE DEL PIANO</p>	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI	<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 98	AMBITO 2 – VIA ROMA 41 -49		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		FONDI ORNATI	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA			
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		Edificio compreso nel tessuto edilizio storico di cui si conserva l'organizzazione formale e la presenza di elementi connotanti tipici della tradizione. La facciata risulta compromessa a causa dell'inserimento di elementi estranei al contesto storico che ne falsano l'immagine originaria. . Nell'ambito di un generale progetto di riqualificazione è prevista la correzione degli elementi a contrasto e la conservazione degli elementi coerenti. L'edificio è compreso nella specifica Tavola 4.1 APPLICAZIONE DEL PIANO	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 99	AMBITO 2 – VIA ROMA 35 - 37		
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="radio"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="radio"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 		<p>PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="radio"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA 	<p style="text-align: center;">FONDI</p> <hr/> <p style="text-align: center;">ORNATI</p>
		<p style="text-align: center;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio compreso nel tessuto edilizio storico di cui si conserva l'organizzazione formale e la presenza di elementi connotanti tipici della tradizione. La facciata risulta compromessa a causa dell'inserimento di elementi estranei al contesto storico che ne falsano l'immagine originaria. . Nell'ambito di un generale progetto di riqualificazione è prevista la correzione degli elementi a contrasto e la conservazione degli elementi coerenti.</p> <p>L'edificio è compreso nella specifica Tavola 4.1 APPLICAZIONE DEL PIANO</p>	

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 100	AMBITO 2 – VIA ROMA 31 -33		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		FONDI	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA			
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI	
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		Edificio compreso nel tessuto edilizio storico di cui si conserva l'organizzazione formale e la presenza di elementi connotanti tipici della tradizione. . Nell'ambito di un generale progetto di riqualificazione è prevista la correzione degli elementi a contrasto e la conservazione degli elementi coerenti. L'edificio è compreso nella specifica Tavola 4.1 APPLICAZIONE DEL PIANO	
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			
			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 101	AMBITO 2 – VIA ROMA 27 – 29		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		FONDI ORNATI	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA			
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		Edificio compreso nel tessuto edilizio storico di cui si conserva l'organizzazione formale e la presenza di elementi connotanti tipici della tradizione . E' caratterizzato dalla presenza di un' importante devanture in disuso, facente parte della tradizione commerciale piemontese. E' compromessa da un rivestimento in paramano in elevazione. Nell'ambito di un generale progetto di riqualificazione è prevista la correzione degli elementi a contrasto e la conservazione degli elementi coerenti. L'edificio è compreso nella specifica Tavola 4.1 APPLICAZIONE DEL PIANO	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 102	AMBITO 2 – VIA ROMA 25		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">B</div> </div>			<p>TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
<p style="text-align: center;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA 			<p>CROMIA DEFINITA CSB - 01</p>
<p style="text-align: center;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME 			<p>FONDI</p> <p>ORNATI</p>
<p style="text-align: center;">NOTE AGGIUNTIVE \ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 			<p style="text-align: center;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio compreso nel tessuto edilizio storico afferente alla Confraternita . La particolare destinazione d’uso contempla, per un intervento di ritinteggiatura, l’autorizzazione degli Enti di Tutela Territoriale . Si prescrive il mantenimento dell’attuale cromia.</p> <p>L’edificio è compreso nella specifica Tavola 4.1 APPLICAZIONE DEL PIANO</p>

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 103	AMBITO 2 – VIA ROMA 21 -23		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio compreso nel tessuto edilizio storico ma rimaneggiato con linguaggi contemporanei. Nell'ambito di un generale progetto di riqualificazione l'uso del colore, preferibilmente scelto nelle tonalità più chiare, dovrà mitigare gli interventi eseguiti.	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			
			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 104	AMBITO 2 – VIA ROMA 19		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI ORNATI	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		Edificio compreso nel tessuto edilizio storico ma rimaneggiato con linguaggi contemporanei. Nell'ambito di un generale progetto di riqualificazione si dovranno sostituire gli elementi a contrasto con modelli di riferimento della tradizione compresi nell'abaco di riferimento.	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. **105** AMBITO 2 – VIA ROMA 11 – 13 – 15 - 17

LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE

STATO DI CONSERVAZIONE

I
 S
 B

- CLASSE DI FACCIATA
- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
 - DECORAZIONI PITTORICHE
 - SEMPLICE
 - CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
 - ESTRANEA AL CONTESTO
 - COMPROMESSA

- INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE
- NO
 - SÌ CONFORME
 - SÌ NON CONFORME

- NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI
- EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE
 - PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI
 - ALTRO
 - FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA



PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI

- TIPOLOGIA DI FACCIATA
- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
 - DECORAZIONI PITTORICHE
 - SEMPLICE A CROMIA DEFINITA
 - SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA
 - CON PARAMENTO MURARIO A VISTA

CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA

FONDI

ORNATI

ANNOTAZIONI DI PROGETTO


Edificio che ha mantenuto la composizione formale del fronte. Permangono elementi caratterizzanti della tradizione che nell'ambito di un progetto di riqualificazione dovranno essere conservati e valorizzati..

Nell'ambito di un progetto di riqualificazione l'ingresso commerciale a contrasto dovrà essere uniformato ai modelli della tradizione locale riportati negli abachi, o mitigato con cromie simili al basamento.

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 106	AMBITO 2 – VIA ROMA 7 - 9		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE			PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE			TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>			<input checked="" type="radio"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA			CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA			FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE	ORNATI	ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME	Edificio che ha mantenuto la composizione formale del fronte. Permangono elementi caratterizzanti della tradizione che nell’ambito di un progetto di riqualificazione dovranno essere conservati e valorizzati.. Nell’ambito di un progetto di riqualificazione l’ingresso commerciale a contrasto dovrà essere uniformato ai modelli della tradizione locale riportati negli abachi.		
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 108	AMBITO 2 – VIA ROMA 16		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio che ha mantenuto la composizione formale del fronte. Permangono elementi caratterizzanti della tradizione che nell'ambito di un progetto di riqualificazione dovranno essere conservati e valorizzati..	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		 	

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 109	AMBITO 2 – VIA ROMA 18 - 20		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI ORNATI	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		Edificio che ha mantenuto la composizione formale del fronte. Permangono elementi caratterizzanti della tradizione che nell'ambito di un progetto di riqualificazione dovranno essere conservati e valorizzati. Gli elementi a contrasto, nell'ambito di un progetto di riqualificazione del fronte dovranno essere corretti con l'ausilio degli abachi.	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 110	AMBITO 2 – VIA ROMA 22 24 26			
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE			PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE			<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>	TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA			<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE			<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			CROMIA DEFINITA FONDI CSB 02 – CSB 03 ORNATI	
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.	

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 111	AMBITO 2 – VIA ROMA 28 - 30	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		Edificio che ha mantenuto la composizione formale del fronte. Permangono elementi caratterizzanti della tradizione che nell'ambito di un progetto di riqualificazione dovranno essere conservati e valorizzati.
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		




Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 112	AMBITO 2 – VIA ROMA 32		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI ORNATI	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		Edificio che ha mantenuto la composizione formale del fronte. Permangono elementi caratterizzanti della tradizione che nell'ambito di un progetto di riqualificazione dovranno essere conservati e valorizzati. Risulta compromesso il piano terreno, con inserimento di elementi non coerenti al contesto che dovrebbero essere sostituiti con modelli della tradizione riportati negli abachi di riferimento.	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			
			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 113		AMBITO 2 – VIA ROMA 36			
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE				PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE				TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA	
CLASSE DI FACCIATA					
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA				FONDI	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO			
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		Edificio che ha mantenuto la composizione formale del fronte, caratterizzata da un apparato decorativo pittorico. Permangono elementi caratterizzanti della tradizione che nell'ambito di un progetto di riqualificazione dovranno essere conservati e valorizzati.			
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI					
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA					


Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 114	AMBITO 2 – VIA ROMA 38		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE			PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> I S B </div>			TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA			CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME			ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio che ha mantenuto la composizione formale del fronte, seppur con un rinnovamento degli elementi accessori caratterizzanti.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			


Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 115		AMBITO 2 – VIA ROMA 42 - 46			
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE				PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">B</div> </div>				TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA				CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME				FONDI ORNATI	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio che ha mantenuto la composizione formale del fronte, seppur con un rinnovamento degli elementi accessori caratterizzanti.			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 116		AMBITO 2 – VIA ROMA 48 -50			
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE				PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE				TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA		CROMIA DEFINITA	
CLASSE DI FACCIATA					
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA				CS B 02 – CSB 03	
				INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE	
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO		Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.	
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA					

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 117	AMBITO 2 – VIA ROMA 52 - 54	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		Edificio recentemente rimaneggiato che ha perso i caratteri tradizionali. L'intervento di riqualificazione dovrà mitigare la composizione compromessa attraverso l'utilizzo delle cromie
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA


SCHEDA N. 118	AMBITO 2 – VIA ROMA 56		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
CLASSE DI FACCIATA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ORNATI	
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio semplice privo di elementi caratterizzanti forti, ad esclusione della devanture al piano terra, seppur notevolmente compromessa. Si consiglia conservazione degli elementi caratterizzanti e la rimozione degli elementi a contrasto. La composizione del fronte, infine, permette l’inserimento di un cornicione con modelli coerenti alla tradizione locale o a quanto esposto negli abachi.	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			



Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 119	AMBITO 2 – VIA ROMA 80			
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE			PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
STATO DI CONSERVAZIONE	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		TIPOLOGIA DI FACCIATA	
CLASSE DI FACCIATA			<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA	
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA			CROMIA DEFINITA	
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE			FONDI	CSB 02 – CSB 03
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME			ORNATI	
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			ANNOTAZIONI DI PROGETTO	
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA	<p>Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.</p>			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 120	AMBITO 2 – VIA ROMA 82		
<p style="text-align: center; color: #a52a2a;">LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p>		<p style="color: #a52a2a;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p>	
<p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>		<p style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA 	
<p style="text-align: center;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA 		<p style="text-align: center;">CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p>	
<p style="text-align: center;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME 		<p>FONDI</p>	<p>ORNATI</p>
<p style="text-align: center;">NOTE AGGIUNTIVE \ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 		<p style="text-align: center;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio che in generale ha conservato i caratteri tipologici e compositivi tradizionali, ad esclusione del basamento frutto di una riplasmazione recente. Nel caso di intervento di riqualificazione si consiglia la conservazione e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti coerenti; si prescrive il rifacimento del basamento in cromia coerente.</p>	

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. **121** AMBITO 2 – **VIA ROMA 84 - 86 - 88**

LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE

STATO DI CONSERVAZIONE

I S B

CLASSE DI FACCIATA



- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
- DECORAZIONI PITTORICHE
- SEMPLICE
- CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
- ESTRANEA AL CONTESTO
- COMPROMESSA

INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE

- NO
- SÌ CONFORME
- SÌ NON CONFORME

NOTE AGGIUNTIVE \ ELEMENTI CONNOTANTI

- EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE
- PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI
- ALTRO
- FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA



PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI

- TIPOLOGIA DI FACCIATA
- DECORAZIONI ARCHITETTONICHE
 - DECORAZIONI PITTORICHE
 - SEMPLICE A CROMIA DEFINITA
 - SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA
 - CON PARAMENTO MURARIO A VISTA

CROMIA DEFINITA


FONDI CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA

ORNATI


ANNOTAZIONI DI PROGETTO

Edificio che in generale ha conservato i caratteri tipologici e compositivi tradizionali. Nel caso di intervento di riqualificazione si consiglia la conservazione e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti coerenti


Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 122	AMBITO 2 – VIA ROMA 90 - 92	
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NOTE AGGIUNTIVE \ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 		<p style="text-align: center; color: #c00000;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">FONDI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">ORNATI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio che in generale ha conservato i caratteri tipologici e compositivi tradizionali. Nel caso di intervento di riqualificazione si consiglia la conservazione e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti coerenti</p>
		


Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 123	AMBITO 2 – VIA ROMA 94 – 96		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE			PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE			TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>			<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA			CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA			FONDI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE			ANNOTAZIONI DI PROGETTO
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME			Edificio che in generale ha conservato i caratteri tipologici e compositivi tradizionali. Risulta tuttavia compromessa a causa dell'inserimento di una davanture e di un cornicione estranei al contesto rispettivamente per materiale e per forma e dimensione. Nel caso di intervento di riqualificazione si consiglia una scelta cromatica che mitighi la presenza degli elementi a contrasto.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI			
<input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA			


Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 124	AMBITO 2 – VIA ROMA 106	
<p>LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE</p> <p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <p style="text-align: center;"> I S B </p> <p style="text-align: center;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input checked="" type="checkbox"/> COMPROMESSA <p style="text-align: center;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ CONFORME <input type="checkbox"/> SÌ NON CONFORME <p style="text-align: center;">NOTE AGGIUNTIVE \ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 	 	<p style="text-align: center;">PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI</p> <p style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <p style="text-align: center;">CROMIA DEFINITA Giallo pastello 0530 y20 R</p> <p>FONDI</p> <p>ORNATI</p> <p style="text-align: center;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio semplice che ha mantenuto la composizione tipologica originaria, privo di elementi decorativi. Il prospetto verso Vicolo dei Quartieri, invece risulta gravemente compromesso a causa dell’inserimento di elementi a contrasto. L’intervento di riqualificazione dovrà mantenere i caratteri del fronte principale, la conservazione e la valorizzazione degli elementi coerenti e la correzione degli elementi a contrasto. Vista la posizione nell’ambito del nucleo urbano se ne definisce la cromia.</p>

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 126	AMBITO 2 – PIAZZA MARTIRI 10	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		TIPOLOGIA DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA <input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA FONDI ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		ANNOTAZIONI DI PROGETTO Edificio semplice ha mantenuto la composizione tipologica originaria ed è caratterizzato da un semplice apparato decorativo pittorico. L'intervento di riqualificazione dovrà essere orientato alla conservazione dei caratteri tipologici rilevati.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 127	AMBITO 2 – PIAZZA MARTIRI 10		
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI	
<p style="text-align: center;">STATO DI CONSERVAZIONE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; font-weight: bold;">B</div> </div>			
<p style="text-align: center;">CLASSE DI FACCIATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA 			
<p style="text-align: center;">INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME 		<p style="text-align: center;">CODICI COLORE PER FACCIATE A CROMIA DEFINITA</p> <p>FONDI</p> <p>ORNATI</p>	
<p style="text-align: center;">NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA 		<p style="text-align: center;">ANNOTAZIONI DI PROGETTO</p> <p>Edificio risalente ai primi anni del Novecento che ha mantenuto la caratterizzazione tipologica originaria. E' caratterizzato da un' apparato decorativo in rilevato.</p> <p>Nell'ottica di un intervento di riqualificazione del fronte si prescrive il mantenimento degli elementi coerenti, della tipologia del fronte e una corretta scansione cromatica degli ornati.</p>	
			

Comune di Borgo San Dalmazzo
 Progetto di riqualificazione delle facciate delle vie principali del centro storico
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FACCIATA

SCHEDA N. 128	AMBITO 2 – PIAZZA MARTIRI 3 -4-5	
LETTURA CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEL FRONTE		PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
STATO DI CONSERVAZIONE		TIPOLOGIA DI FACCIATA
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">I</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">S</div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">B</div> </div>		<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input checked="" type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA DEFINITA <input type="checkbox"/> SEMPLICE A CROMIA NON DEFINITA <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA
CLASSE DI FACCIATA		CROMIA DEFINITA
<input type="checkbox"/> DECORAZIONI ARCHITETTONICHE <input type="checkbox"/> DECORAZIONI PITTORICHE <input type="checkbox"/> SEMPLICE <input type="checkbox"/> CON PARAMENTO MURARIO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> ESTRANEA AL CONTESTO <input type="checkbox"/> COMPROMESSA		FONDI CSB 02 – CSB 03 ORNATI
INTERVENTO DI RESTAURO RECENTE		ANNOTAZIONI DI PROGETTO
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sì CONFORME <input type="checkbox"/> Sì NON CONFORME		Edificio compreso nella produzione edilizia della seconda metà del XX secolo. Il fronte sia per la composizione, sia per la finitura e i materiali utilizzati appare estranea al contesto storico. Nel caso di manutenzione straordinaria del fronte, si consiglia un colore neutro per il fondo facciata, da scegliersi nella Tavolozza dei Colori di Borgo San Dalmazzo; relativamente ai ferri, ai legni e agli altri elementi accessori ci si dovrà attenere alla Normativa Generale per il Piano Colore e di Riqualificazione delle Facciate e alla Tabella delle Combinazioni Cromatiche.
NOTE AGGIUNTIVE\ ELEMENTI CONNOTANTI		
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICIO CON FACCIATE SECONDARIE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI ICONE \ AFFRESCHI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FACCIATA OGGETTO DI STRATIGRAFIA		

